

No	Description		Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	1000000098
2	Index	Index	HDL4017MB
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim Cap	Garniture d'écrou	100000102
5	Trim sleeve	Douille de finition	1000000099
6	Face plate with seal	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	1000000106
7	O-Ring (48.0mm x 2.5mm)	Joint torique (48.0mm x 2.5mm)	FCORA1045
8	Ceramic cartridge (TP)	Cartouche céramique (TP)	1000000108
9	Plate screw	Vis de la plaque de finition	C94680-7A
10	Wall plate with seal joint	Plaque murale avec joint d'étanchéité	FCOTH9058
11	Diverter	Inverseur	FCCARD012
12	O-Ring (30.5mm x 2.5mm)	Joint torique (30.5mm x 2.5mm)	100000104
13	Diverter trim sleeve	Douille de finition de l'inverseur	DEC5023MB
14	Friction washer	Rondelle	FCWAA1029
15	Diverter handle kit	Ensemble de poignée pour inverseur	100000107





GARNITURE DE VALVE


Solara

VALVE TRIM

Temperature limiter adjustment Ajustement du limiteur de température









COLLECTION | SOL200TMB

Customer Service

Service à la clientèle


Monday to Friday: Lundi au vendredi: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T. 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order Pièces de remplacement disponibles sur commande





14

13

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

6

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.



IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian decrequires the installation of surreaurasting devices to eliminate water.

PlumbingCoderequirestheinstallationofsurgearrestingdevicestoeliminatewater hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélangerrecommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

Technical drawing - Dessin technique

SOL200TMB



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty
Mastic pour
plombier *

Thread seal tape In Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

Included / Inclus

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead.

* Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

MAIN WATER VALVE ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF

FERMÉ

